vifalio

KIT GRATIS PARA SOLDADORES


2026

LISTA DE PRECIOS Y PRESUPUESTO



Cuánto cobrar en el taller y en trabajo móvil en EE. UU., una lista de precios ya llena, un presupuesto para imprimir y mensajes listos.

- Rangos de precio de 15 trabajos
- Tarifa de taller y móvil, mínimo, fórmula
- 25 trabajos de soldadura con precio
- Plantilla de presupuesto para imprimir
- 10 errores (AWS, seguro) + mensajes



CÓMO USAR ESTE KIT

Seis herramientas para cobrar con seguridad, verte profesional y que te vuelvan a llamar.

1 TABLAS DE PRECIOS

Mira el rango típico de 15 trabajos de soldadura en las páginas 4 y 5. Empieza por el medio y ajusta según tu zona.

2 TU PRECIO

Usa la fórmula de la página 3: horas x tarifa + material + consumibles + margen, nunca menos que tu mínimo.

3 PRESUPUESTO

Imprime la plantilla de la página 6. Anota mano de obra, material y consumibles, y que te la firmen antes de soldar.

4 LISTA DE REVISIÓN

Usa la lista de la página 7 en cada trabajo: fotos, revisión de fuego, metal limpio, inspección y vigilancia.

5 ERRORES Y MENSAJES

Lee los 10 errores de la página 8 (certificación y seguro también). Copia los mensajes de la página 9.

6 LISTA DE PRECIOS

La página 10 trae 25 trabajos con precio y cuánto vale cada proceso. Ajústalos y mándale la lista a tus clientes.

QUÉ TRAE

3 Tarifa de taller y móvil, mínimo y la fórmula

4 Precios: 8 reparaciones comunes

5 Precios: 7 trabajos de fabricación

6 Plantilla de presupuesto (imprimir)

7 Lista de revisión para cada trabajo

8 10 errores que te cuestan dinero

9 Mensajes listos para el cliente

10 Bono: 25 precios + procesos + cómo cobrar más

RANGOS DE PRECIO
Estimados EE. UU. 2026

25 PRECIOS LISTOS
Ya llenos, para usar

LISTO PARA USAR
Imprime y llena

vifalio.com
Kit gratis

Valores de referencia; los precios cambian por estado, ciudad y trabajo. La soldadura estructural puede pedir certificación, permiso o inspección: revisa en tu ciudad.

CUÁNTO COBRA UN SOLDADOR

Tarifas 2026 en EE. UU.: lo móvil y el TIG cuestan más; el taller y el campo, menos.

Concepto	Tarifa	Notas
Taller, por hora	**$50 - $125 por hora**	Electrodo $50 - $75; MIG $65 - $95; TIG $75 - $125
Móvil (camioneta de soldar)	**$90 - $150 por hora**	Camioneta, planta, gas y gasolina en el sitio
Cargo por visita	**$75 - $150**	Manejo y montaje; más por distancia
Mínimo en trabajo móvil	**$150 - $300**	1 a 2 horas, aunque sea un punteo de 15 min
Día completo en el sitio (8 h)	**$720 - $1,150**	Por día, con pequeño descuento; material aparte
Consumibles	**$10 - $25 por hora**	Gas, alambre, electrodo, discos; o 5-10% del trabajo

CÓMO PONERLE PRECIO A CADA TRABAJO

HORAS x TARIFA + **+ MATERIAL** + **+ CONSUMIBLES** + **+ MARGEN** ≥ **MÍNIMO**

- Cobra las horas reales: armar, soldar, pulir y el tiempo de montar la camioneta y la máquina.
- Compra el fierro, guarda el recibo y súmale 15% por la vuelta, el desperdicio de corte y el riesgo.
- Cobra los consumibles siempre: gas, alambre, electrodo, discos y tungsteno cuestan en cada trabajo.
- Nunca menos que tu mínimo. Daño escondido (óxido, grietas viejas): por hora con tope, por escrito.

EJEMPLO: trabajo móvil, tráiler con el enganche roto, partida por partida

Tiempo en el sitio: 0.75 + 1.25 + 0.5 = 2.5 horas (armar, soldar, pulir y revisar). Arriba del mínimo móvil de $200.

Visita	1 visita x $95 (camioneta de soldar hasta la casa)	**$95.00**
Mano de obra	2.5 horas x $110 (cortar, armar, soldar, cadenas)	**$275.00**
Material	1 lote x $60 (enganche de 2 in, placa, cartelas) + 15%	**$69.00**
Consumibles	2.5 horas x $15 (gas, alambre, discos de pulir)	**$37.50**
TOTAL	$476.50 redondeado	**$480.00**

Ejemplo ilustrativo: $480.00 ÷ 2.5 horas = $192.00 por hora en el sitio; también paga el manejo y la camioneta. Usa los números de tu zona.

PRECIOS - REPARACIONES (MÓVIL O TALLER)

Trabajo	Rango típico	Qué cambia el precio
Portón o reja	**$100 - $400**	Volver a colgarlo +$50 - $100; bisagra rota, soldadura agrietada, marco caído
Tráiler y enganche	**$200 - $700**	Cambio de enganche, lanza agrietada, argollas para cadenas
Barandal	**$100 - $200 por tramo**	Poste flojo, barrote roto, anclar otra vez al concreto
Equipo agrícola o de rancho	**$150 - $800**	Bote de cargador, brazo, podadora; ir al rancho cuesta más
Escape (mofle y tubo)	**$100 - $300**	Parche de tubo, colgador, brida; tubo nuevo aparte
Aluminio, soldadura chica	**$100 - $350**	Costura de lancha, escalera, soporte agrietado; TIG en metal limpio
Reforzar un soporte	**$100 - $400**	Cartelas, una placa sobre la grieta, volver a soldar la base
Hierro fundido	**$150 - $500**	Precalentar, electrodo de níquel, enfriar lento; sin garantía en piezas viejas

CÓMO LEER LOS RANGOS

- **Rango bajo: lo traen al taller, fierro común, fácil acceso.**
- **Medio: el trabajo de siempre. Empieza tu precio aquí.**
- **Rango alto: móvil, aluminio o hierro fundido, lugar difícil.**
- **Varias reparaciones en una visita: un cargo, un pequeño descuento.**

Fuentes: guías de costos 2026 de HomeGuide, HomeAdvisor, Fixr y Thumbtack, más estimados nuestros. Reparaciones: solo mano de obra, material aparte. Trabajos nuevos: instalados, con el acero. Cambia por estado.

PRECIOS - FABRICACIÓN (TRABAJOS NUEVOS)

Trabajo	Rango típico	Qué cambia el precio
Barandal nuevo (instalado)	**$65 - $135 por pie lineal**	Fierro liso lo más bajo; galvanizado, decorativo o pintura en polvo lo más alto
Portón nuevo (instalado)	**$550 - $4,000**	Puerta peatonal $550 - $1,200; portón de entrada manual hasta $4,000
Rack o soporte a la medida	**$150 - $800**	Rack de troca o de escaleras, soportes de repisa; tamaño y acabado
Protecciones para ventana	**$200 - $600 por ventana**	Las de recámara piden apertura rápida (revisa el código de incendios)
Escalera de fierro (instalada)	**$150 - $275 por escalón**	Largueros, peldaños, descanso; el barandal se cobra por pie
Mesa de soldar	**$400 - $1,200**	Cubierta de placa gruesa, patas, ruedas, base para la prensa
Brasero o asador (fire pit / BBQ)	**$400 - $2,000**	Aro o tazón $400 - $900; ahumador o asador hasta $2,000

QUÉ SUBE O BAJA EL PRECIO

- **Metal: aluminio e inoxidable cuestan 1.5-2x el fierro.**
- **Acabado: primer, pintura o pintura en polvo.**
- **Diseño: volutas, curvas y piezas a la medida.**
- **Instalación: postes en concreto, anclas, altura.**
- **Código: permisos, inspección, soldadura certificada.**
- **Precio del acero y quién compra el material.**

Fuentes: guías de costos 2026 de HomeGuide, HomeAdvisor, Fixr y Thumbtack, más estimados nuestros. Reparaciones: solo mano de obra, material aparte. Trabajos nuevos: instalados, con el acero. Cambia por estado.

PRESUPUESTO

DE (tu negocio)

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

_____

_____

_____

CLIENTE

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

Dirección del trabajo: _____

Fecha: _____

Presupuesto n.º: _____

TRABAJO (qué se rompió o qué se fabrica · metal y grosor · taller o en el sitio · acceso, fotos)

_____

_____

_____

Partida	Horas / cant.	Tarifa	Total

Material (+ margen)	
Consumibles (gas, alambre, discos)	
Cargo por visita / mínimo	
TOTAL	**$**

Fecha y hora en el sitio: _____

Daño escondido: Grietas u óxido escondidos: solo se cobran con fotos y tu OK

Garantía: Soldadura: ___ días · No cubre mal uso ni sobrecarga

Pago: Efectivo · Tarjeta · Zelle · Cheque Anticipo: ____%

Válido hasta: _____

_____ _____

Aprobación del cliente (firma y fecha)

LISTA DE REVISIÓN PARA CADA TRABAJO

Úsala en cada trabajo, antes de prender el arco y antes de cobrar.

- [ ] **Fotos de antes**
  La rotura, el área alrededor y las reparaciones viejas, con foto antes de pulir nada.
- [ ] **Metal y trabajo confirmados**
  ¿Fierro, aluminio, inoxidable o hierro fundido? Grosor, qué incluye y precio, por escrito.
- [ ] **Revisión de fuego**
  Quita pasto seco, gasolina y trapos; extintor a la mano; tapa lo que pueda alcanzar una chispa.
- [ ] **Tierra y corriente**
  Pinza de tierra cerca de la soldadura; en carros y tráileres cuida la electrónica (batería).
- [ ] **Equipo de protección**
  Careta, guantes, chamarra y botas; clientes, niños y mascotas lejos del arco.
- [ ] **Metal limpio y brillante**
  Quita pintura, óxido y zinc. Galvanizado: suelda afuera y con el viento a tu espalda.
- [ ] **Armado y punteo**
  A escuadra, nivelado y con prensas; puntea y revisa otra vez antes de soldar todo.
- [ ] **Revisa cada soldadura**
  Sin grietas, poros ni socavado; prueba bisagras, pasadores y el enganche antes de irte.
- [ ] **Acabado y enfriado**
  Primer o pintura en el fierro pelón; dile al cliente cuándo puede cargarlo o pintarlo.
- [ ] **Vigilancia y cobro**
  Quédate 30 minutos después de soldar, recoge escoria y colillas, cobra y pide una reseña.

10 ERRORES QUE TE CUESTAN DINERO

Cada uno te cuesta dinero, un regreso o una multa.

1 No cobrar consumibles

Gas, alambre, electrodo, discos y tungsteno cuestan $10 - $25 por hora. Si no los cobras, salen de tu bolsa.

2 Por hora sin mínimo

Un punteo de 15 minutos más el manejo no te paga nada. Pon cargo por visita y un mínimo móvil de 1-2 horas.

3 Cotizar sin saber si piden certificación

Lo estructural, la tubería y mucho trabajo comercial piden certificación AWS o la del código. Pregunta antes.

4 Sin seguro de responsabilidad

Un incendio por una chispa o un enganche que falla te puede costar miles. Ten seguro de responsabilidad general.

5 Estructural sin papeles

Escaleras, balcones, vigas y barandales de carga pueden pedir permiso, soldador certificado o inspección. Revisa en tu ciudad.

6 Sin vigilancia de fuego

Las chispas brincan lejos y se quedan prendidas. Limpia el área, ten extintor y quédate 30 minutos al terminar.

7 Fierro al costo

Los cambios de precio, los cortes y la vuelta a la tienda son tu tiempo. Súmale 15% al material y cobra la vuelta.

8 Soldar sobre pintura y zinc

El metal sucio da soldadura débil, con poros y humo tóxico. Pule hasta el metal brillante, siempre.

9 Mismo precio para todo metal

Aluminio, inoxidable y hierro fundido piden TIG, precalentado y electrodo especial. Cóbralos más caros.

10 Sin presupuesto por escrito

Qué sueldas, qué no incluye (pintura, grietas escondidas) y el precio, firmado antes de prender el arco.

MENSAJES LISTOS PARA ENVIAR

Copia, cambia el nombre y manda por texto o WhatsApp.

Mandar el presupuesto

Hola [Nombre], aquí está tu presupuesto para el [enganche del tráiler / portón]: visita, mano de obra, material y consumibles, $[total]. Respóndeme OK y te agendo el [día].

Te preguntan por hora

Mi tarifa móvil es $[X] por hora con mínimo de [2] horas más la visita. En casi todas las reparaciones te doy un precio fijo para que sepas el total antes.

Pedir fotos primero

¿Me mandas 2 o 3 fotos de la rotura, una de cerca y una de lejos, y qué metal es si lo sabes? Te cotizo antes de ir.

Confirmar la visita

Quedas agendado para el [día] a las [hora]. Por favor despeja el área, mueve los carros y deja adentro a niños y mascotas. Yo llevo mi planta.

Pide trabajo certificado

Este trabajo es estructural; tu ciudad puede pedir permiso, soldador certificado e inspección. Revisemos eso primero y te ayudo con los papeles.

Después del trabajo

¡Listo! Gracias, [Nombre]. Deja secar la pintura [24 horas] antes de usarlo. Una reseña rápida me ayuda mucho: [link]. ¿Algo más para soldar?

BONO · 25 TRABAJOS DE SOLDADURA CON PRECIO

Ya llenos, no en blanco: precios sugeridos 2026 para una zona de costo medio de EE. UU.
Reparaciones: mano de obra; trabajos nuevos: con el acero. Ajusta 10-20% según tu zona.

MATERIAL + 15% · CONSUMIBLES APARTE · VISITA EN MÓVIL · NUNCA MENOS QUE TU MÍNIMO

Trabajo	Precio
1. Soldar bisagra de portón	$150
2. Volver a colgar portón caído	$275
3. Cambio de enganche (mano de obra)	$325
4. Soldar argollas para cadenas	$225
5. Anclar otra vez poste de barandal	$175
6. Soldar barrote roto	$125
7. Grieta en bote de cargador	$350
8. Parche en podadora	$225
9. Colgador o parche de escape	$150
10. Costura chica de aluminio (TIG)	$200
11. Soldar soporte de repisa o base	$150
12. Placa + cartelas en soporte	$300
13. Grieta chica en hierro fundido	$275

Trabajo	Precio
14. Puntear silla de patio (taller)	$75
15. Poste de buzón	$125
16. Barandal nuevo, 10 pies x $95	$950
17. Puerta peatonal de 4 pies, fierro liso	$750
18. Portón de entrada manual, 12 pies	$2,200
19. Rack de escaleras para troca	$650
20. Soportes de repisa, juego de 4	$200
21. Protección para 1 ventana	$350
22. Escalera, 4 escalones x $225	$900
23. Mesa de soldar, 3 x 5 pies	$750
24. Aro para fogata de 36 in	$450
25. Ahumador o asador de fierro	$1,500

PROCESO Y METAL: CUÁNDO COBRAR MÁS

ELECTRODO (STICK)
$50 - $75 / h
Óxido, intemperie, rancho

MIG · FLUX-CORE
$65 - $95 / h
Portones, tráileres, racks

TIG
$75 - $125 / h
Delgado, limpio, preciso

ALUMINIO · INOXIDABLE
1.5 - 2x el fierro
Tiempo de TIG, limpieza, argón

4 FORMAS DE COBRAR MÁS

$ Urgencia y fuera de horario
Noches, fines de semana o una máquina parada en la obra: súmale 25-50% al precio.

$ Distancia y ranchos
Trabajo en rancho u obra: cargo por visita según las millas + un mínimo de 2 horas.

$ El acabado aparte
Primer, pintura o pintura en polvo (por fuera), cada uno con su precio.

$ Visita para medir y diseñar
Trabajos a la medida: cobra la visita y el dibujo, y se lo descuentas si te compra.


RANGOS DE PRECIO
Estimados EE. UU. 2026

25 PRECIOS LISTOS
Ya llenos, para usar

LISTO PARA USAR
Imprime y llena

vifalio.com
Kit gratis

Valores de referencia; los precios cambian por estado, ciudad y trabajo. La soldadura estructural puede pedir certificación, permiso o inspección: revisa en tu ciudad.





COBRA BIEN ANTES DE PRENDER EL ARCO

Ponle precio a cada trabajo, cobra tus consumibles, ponlo por escrito y sabe cuándo el trabajo pide soldador certificado. Más guías gratis para soldadores en vifalio.com.

Valores de referencia; los precios cambian por estado, ciudad y trabajo. La soldadura estructural puede pedir certificación, permiso o inspección: revisa en tu ciudad.